



שומרי
הראש

רשימת תיוג והערכות לשמירת חום בפגים בשבועות 24-28+6

- מתקן לחימום סדיניים, שמיכות, חיתולים בחדר לידה.
- העברת אינקובטור מחומם לחדר לידה/ חדר ניתוח לפני הלידה
- טמפי החדר -28 26 מעלות צלזיוס (אם מתאפשר לפחות חצי שעה לפני על מנת שהחדר יספיק להתחמם לפני הלידה).
- מד טמפרטורה בחדר (בנפרד ממערכת המיזוג).
- סגירת מזגן, הימנעות מפתיחת דלתות וחלונות.
- פתיחת עמדת חימום (הפעלה על חום מירבי לפחות 10-15 דקות לפני הלידה).
- עטיפת ניילון, יתרון לעטיפת ניילון עם כובע (סטריילי עם ניתוח קיסרי).
- כובע מחומם.
- מזרון חימום כימי- (יש להניח את הפג על הצד הלבן כדי להמנע מחימום יתר/כוויה).
- סדינים חמים לעטיפת התינוק (סטריילי לקיסרי), שמיכות להעברה
- מד חום למדידת חום גוף הילוד בהחייאות ממושכות (מעל 10 דקות בחדר לידה/ניתוח)